

Referenčný list
Rekonštrukcia materskej školy v obci
Trenčianske Bohuslavice



Na objekte materskej školy boli lokalizované viaceré trhliny v obvodovej stene, ktoré boli spôsobené sadaním objektu. Toto je zapríčinené nedostatočnou hĺbkou základovej konštrukcie, ale tiež podmáčaním objektu. Statické poruchy boli odstránené podbetónovaním, zosilnením základovej konštrukcie a obvodová stena bola v mieste trhliny vystužená oceľovou výstužou.



Stav herne pre deti krátko po zahájení rekonštrukcie. Elektroinštalácia je zhotovená s bezpečnostnými prúdovými ističmi.



Nový stav herne. Bola tu zhotovená nová podlaha, položený nový koberec. Pre zdravý vývin očí detí je dôležitá kombinácia umelého a prirodzeného svetla. Preto dôležitou súčasťou interiéru je nové LED osvetlenie. Jas svietidiel v triedach je regulovaný digitálnymi predradníkmi s DALI protokolom. Je to nový pojem, ktorý sa stáva štandardom v zdravom osvetlení vnútorného prostredia

POPIS OBJEKTU

Názov: Materská škola
Adresa: Trenčianske Bohuslavice
Investor: Obec Trenčianske Bohuslavice

Umyvárky pre deti boli kompletne zrekonštruované - nový obklad stien, dlažba aj vybavenie sanitou. Na podlahe je dlažba s protišmykovou úpravou. Pred popálením horúcou vodou chránia zmiešavacie ventily. Voda k umývadlám sa privádza vopred zmiešaná na príjemnú teplotu.



Toalety sú tiež rovnako zrekonštruované - nový obklad stien, dlažba aj vybavenie sanitou. Na WC misách sú inštalované antibakteriálne WC sedátka.



Protipožiarna ochrana
V objekte boli inštalované viaceré hasiace prístroje, hadicové vodné hydranty, stop tlačítko pre odpojenie celej elektroinštalácie a núdzové osvetlenie.



Priestory škôlky spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti, zdravého vnútorného prostredia a energetickej hospodárnosti.



LIPTÁK.EU s.r.o.
Kostolná-Záriečie
913 04 Chocholná
okres Trenčín

www.liptak.eu.sk
Tel.: +421 940 747 000
E-mail: kontakt@liptak.eu.sk